

LEREN VAN:

OP Z'N SLOFJES

Afdeling KAM
April 2015

WAT IS ER VOORGEVALLEN:

Om vervuiling van de vloerbedekking, net voor de oplevering, te voorkomen werden plastic overschoenen gedragen. Op een met marmer beklede trap gleed een schilder onderuit en kwam ten val. Het gevolg: blijvend rugletsel.



VEROORZAAKT DOOR:

De overschoenen hadden te weinig grip op de traptreden én de persoon had in beide handen een voorwerp.

DIRECT GENOMEN MAATREGELEN:

Waarschuwingen voor risico van uitglijden in het gebouw opgehangen.



LEERPUNTEN:

- Gebruik overschoenen met antislipzool;
- Verbied bij voorkeur het dragen van deze schoenen bij gladde vloeren en trappen. Hang ter plaatse een mededeling op;
- Stel een algemene bouwplaatsregel in dat men op trappen altijd met één hand de leuning moet kunnen vasthouden;
- Communiceer een dergelijke nieuwe bouwplaatsregel voor invoering met de andere werkgevers op de bouwplaats. Hiermee wordt voorkomen dat BAM 'feitelijk' werkgever wordt;
- Laat in principe iedere werkgever zelf PBM's verstrekken.

Werk veilig of werk niet!