



Brand na onveilig achterlaten werkplek okt. 2016



Wat is er gebeurd?

Na sloopwerkzaamheden aan een koelmachine met behulp van een snijbrander is tijdens de pauze brand ontstaan.



Hoofdoorzaak van ongeval

Afspraak om tijdig vóór einde werktijd of pauze te stoppen met heet werk, het werk te koelen en de werkplek te controleren is niet nagekomen c.q. niet goed uitgevoerd.



Overige oorzaken

Medewerkers gingen met pauze, werkplek is onbeheerd achtergelaten.



Direct genomen maatregelen

Tijdens inspectieronde door de uitvoerder is de brand ontdekt en geblust.

Toolbox gehouden met betrokkenen en gewezen op de gevaren van heet werk en het onveilig/onbeheerd achterlaten van de werkplek.



Leerpunten

1. Bij werkzaamheden die brand kunnen veroorzaken tijdig (bijvoorbeeld een uur vóór beëindiging werkzaamheden) stoppen met heet werk.
2. Heet werk koelen met water en de werkplek controleren vóóordat je de werkplek verlaat voor een pauze of einde werktijd.



Veilig werken
voor iedereen:
overal, altijd

 jp van eesteren | TBI