



Wat is er gebeurd?

Medewerker is met zijn duim tegen de uitdraaiende lintzaag gekomen waarbij een zaagwond aan de bovenkant van zijn duim is ontstaan. Bij nader onderzoek bleek ook dat het bot voor de helft was ingezaagd.



Situatieschets

Medewerker was draadeinde op maat aan het zagen met een lintzaagmachine. Bij het omhoog brengen van de lintzaag draait deze lintzaag altijd uit en staat deze nooit direct stil. Tijdens het doorvoeren van het materiaal is het uiteinde van het draadeind van de bok gevallen waardoor deze nabij de lintzaag omhoog schoot. Uit reactie heeft de medewerker het draadeind willen tegenhouden en hierbij heeft hij met zijn duim in de nog draaiende lintzaag gekomen.



Hoe is het met het slachtoffer

Medewerker is medisch behandeld en er is een foto gemaakt van zijn duim. Hierbij bleek dat het bot voor de helft was ingezaagd. Er zijn geen pezen of zenuwen geraakt.

De prognose is dat de wond en het bot volledig zullen herstellen.



Wat kunnen we er van leren?

- Wacht met handelingen als draaiende delen van machines of apparaten nog draaien.
- Zorg dat het werkstuk altijd goed geklemd is.
- Werk niet te gehaast en neem de tijd voor risicovolle werkzaamheden.
- Pas de LMRA (laatste minuut risico analyse) toe.