

De meest waardevolle GO! APP melding van oktober komt van een timmerman bij Heijmans Vastgoed en Woningbouw, werkzaam bij het project Willemspoort te 's-Hertogenbosch.



Hijsvoorziening niet op orde, te kort en slecht vastgeschroefd



Direct opgelost na contact met leverancier en fabriek, alle hijsvoorzieningen gecontroleerd en toolbox voor fabriek

Op het project de Willemspoort werkt onze collega nauw samen met de kraanmachinist, hij pikt alle lasten aan. Bij het aanpikken van een kozijn zag hij dat de hijsvoorziening niet op orde was, deze was te kort waardoor deze alleen in het bovenste latje zat en tevens niet goed vastgeschroefd.

Onze collega constateerde dit gelukkig en heeft aangegeven dat de last zo niet gehesen kan worden. Hij heeft een foto gemaakt van de situatie en deze doorgestuurd naar de uitvoerder. De uitvoerder heeft vervolgens contact opgenomen met de leverancier, deze gaf aan dat ze de hijsvoorzieningen zelf beter moeten vastschroeven. Voor de lering en dergelijk onveilige situaties in de toekomst niet meer voor te laten komen, is hier niet mee akkoord gegaan en heeft men de leverancier zelf langs laten komen. De leverancier heeft vervolgens alle hijsvoorziening nagelopen en vervangen, waarna men weer veilig verder kon werken. Onze collega heeft de onveilige situatie op de juiste manier opgepakt. Veiligheid staat voorop!

Onze collega heeft deze situatie ook gemeld in de GO! APP. Door dit te doen, geeft hij ons als organisatie de gelegenheid om van deze situaties te leren. Daarnaast zien we dat het ook belangrijk is om leveranciers te wijzen op onveilige situaties zodat we deze samen kunnen aanpakken om de veiligheid te bevorderen. Samen komen we tot een veilige werkplek, door het plaatsen van langere hijsvoorzieningen kon het werk veiliger uitgevoerd worden. De foto's van deze melding zijn ook teruggekoppeld naar de fabriek waar de hijsvoorzieningen zijn geplaatst, als input voor de toolbox.