



Huidirritatie na afwerken betonvloer (juli 2016)



Wat is er gebeurd?

Een medewerker krijgt huidirritatie na contact met “verse” beton.



Hoofdoorzaak van ongeval

Op knieën in “verse” beton gezeten om vloer af te werken zonder gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.



Overige oorzaken

Wanneer cement met water reageert, bijvoorbeeld bij het maken van beton of mortel, of wanneer cement vochtig wordt, ontstaat een sterk alkalisch (bijtend) milieu.



Direct genomen maatregelen

Medewerker is voor controle naar ziekenhuis geweest en hier behandeld met een brandzalf.



Gevolgen voor J.P. van Eesteren

Kort verzuim medewerker. (EHBO)



Leerpunten

1. Cement kan in contact met een vochtige huid (door transpiratie of vochtigheid) huidirritatie veroorzaken.
2. Huidcontact met nat cement of betonspecie kan ernstige huidbeschadigingen veroorzaken doordat wonden kunnen ontstaan zonder een pijnwaarneming. (bijvoorbeeld geknield in betonspecie, zelfs gekleed)
3. Voorkom huidcontact door gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. (handschoenen, regenbroek, bril)



Veilig werken
voor iedereen:
overal, altijd