

# SAFETY ALERT

## HAAKOOG CONTAINER

### BREEKT SPONTAAN AF

Datum 05 december 2016



#### WAT IS ER GEBEURD?

Tijdens het opladen van een containerbak op een vrachtwagen met een haakarm is spontaan het haakoog afgebroken. De container stond reeds half op de vrachtwagen.

Na het afbreken is de container van de vrachtwagen af gegleden, op dat moment stond er gelukkig geen medewerker binnen het bereik.

#### FEITEN

- De haakarm en de containerbak werden gebruikt zoals dit is bedoeld.
- De chauffeur is ervaren met dit soort werkzaamheden.
- De container was slechts halfvol geladen met bigbags bentoniet.
- Visueel zijn dit soort mankementen nagenoeg niet te herkennen.
- Het oog is volledig, zonder vervorming afgebroken.
- Dit soort haken moeten bestand zijn tegen grote krachten.
- Buitentemperatuur was ten tijde van het incident rond het vriespunt.
- Container bak was niet gekeurd, is ook niet gebruikelijk.
- Containerbak stond op rijplaten.

#### AANDACHTSPUNTEN

- Dat dit soort incidenten kunnen plaatsvinden, geeft maar aan dat onze werkzaamheden altijd risicovol zijn door de krachten die er kunnen ontstaan.
- Ga nooit binnen het valbereik staan van containers die worden op of afgeladen.



afgebroken oog



aanhechting containerbak



Constaateer je een gevaarlijke situatie of bijna-ongeval?  
Deel het met je leidinggevende en draag bij aan een  
veilige werkomgeving.



**Strukton**  
Civiel